

粮食储存和谷物磨制企业有限空间安全作业 “十必须十严禁”

1. **辨识风险**：**必须**准确辨识本单位有限空间及其安全风险，**严禁**未经风险辨识盲目作业。

2. **设立标识**：**必须**在有限空间出入口等醒目位置设置明显警示标识，并对可能产生有毒物质的有限空间采取上锁、隔离栏、防护网等物理隔离措施，**严禁**人员擅自进入。

3. **应急准备**：**必须**制定有限空间作业现场应急救援处置方案并按规定组织演练，配备符合安全要求的防护设备和应急救援装备，**严禁**无防护、无效防护、未做好应急救援处置准备就开展作业。

4. **事前审批**：**必须**严格落实有限空间作业事前审批，**严禁**未经审批擅自作业。

5. **岗位培训**：**必须**在每项有限空间作业前对现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行安全培训和安全交底，**严禁**未经培训合格或不了解作业方案、安全要求、危险有害因素及防控措施的人员上岗作业。

6. **作业过程**：**必须**严格落实“先通风、再检测、后作业”和作业过程持续通风监测要求，**严禁**未通风、检测不

合格盲目作业。

7. **全程监护**：**必须**配备监护人员，熟练掌握作业流程和风险点并全程监护，与作业人员之间保持可靠的通信联络，**严禁**脱岗、缺岗或参与作业。

8. **事后检查**：**必须**清点人员和作业工具，清理残留危险物质后方可封闭出入口，**严禁**遗留人员和工具。

9. **科学救援**：**必须**落实“先通风、即报警、科学救”要求，并按照现场应急救援处置方案组织救援，**严禁**盲目施救。

10. **外包管理**：**必须**对外包的有限空间作业统一协调、加强管理，监督各环节严格落实安全生产责任和措施，**严禁**“一包了之”。