

# 益阳市住房和城乡建设局

---

## 益阳市住房和城乡建设局

### 关于 2021 年二季度城镇燃气安全隐患 大排查大整治督查情况的通报

各区县（市）住房和城乡建设局，高新区建设管理局，沅江市城管局：

为深刻汲取湖北省十堰市“6.13”燃气爆炸事故教训，坚决遏制和杜绝各类城镇燃气生产安全管理事故发生，切实整改有关问题，消除安全隐患，预防安全事故，6月22至24日，按照《益阳市住房和城乡建设局关于深刻汲取湖北省十堰市“6.13”燃气爆炸事故教训立即开展城镇燃气安全隐患大排查大整治的工作方案》，对全市燃气安全生产管理工作开展了综合督查。现将有关情况通报如下：

#### 一、基本情况

本次督导检查邀请省市燃气行业专家组成2个检查组，采取“四不两直”的方式，对全市8个区县（市）8家管道燃气企业、25家瓶装燃气企业、3家汽车加气企业进行了检查。重点检查管道燃气和汽车加气企业：站内管道防腐、泄露检测情况，设施设备防火间距和运行情况；燃气设施设备巡检

维护情况，入户安全检查和隐患整改情况；市区燃气管道、调压箱柜、井阀等设施保护措施落实情况。瓶装燃气企业：场站区域内重要设施设备运行、防火间距和钢瓶充装作业情况；人员车辆出入管理、从业人员安全教育落实情况；应急预案修订、演练执行情况；应急、消防器材、防爆装置等配备和维护情况等。共发现安全隐患累计 126 条，下发安全隐患整治交办函 8 份，案件移送 1 件，对 4 名燃气企业负责人提出了口头警告。

从检查情况来看，各区县（市）燃气主管部门和燃气企业“大排查大整治工作”有序推进，组织领导得力，工作重点突出，宣传教育到位，整治措施有效，城镇燃气行业安全管理工作运行平稳，整体安全形势可控，但安全隐患依然存在，有的问题还比较严重，须引起高度重视。

## 二、存在的主要问题

**（一）安全监管不到位。**个别燃气主管部门在特许经营协议签订、燃气经营许可发放上把关不严。桃江县三堂街液化气站生产区内建民房，民房内有人员住宿、负一楼摆放钢瓶、停放车辆；安化县华升能源有限责任公司瓶组站证照不齐全，从业人员无资格证，特许经营协议主体单位不合法，特许经营协议所签订经营公司与实际运营单位不一致，未经审批私自升级为气化站，存在重大安全隐患。

**（二）安全意识不强。**个别瓶装液化气企业未落实安全生产主体责任制；未逐级签订安全管理目标责任书；未进行

应急预案编制、备案、演练，未对从业人员进行安全培训教育等。灌装间可燃气体探测器未按设计要求安装、钢瓶摆放、使用未按操作规程，人员车辆出入场站把关不严。桃江县马迹塘镇液化气站在消防通道、场站生产区内拆卸报废钢瓶角阀，屡教不改，屡禁不止，存在重大安全隐患。安化县燃气主管部门没有执行一月一检。安化华升能源有限责任公司在十堰“6.13”燃气爆炸事故后仍未按照“大排查大整治”通知要求组织专项排查及整改。

**（三）安全生产投入不足。**大多数瓶装液化气企业在罐体的维护检修、应急器材、消防设施备足备齐等方面投入严重不足。桃江县城投公司临时接管的灰山港镇宏昌液化气站罐体压力表、安全阀、压力管道、压力容器过期未及时维护保养、锈蚀严重，消防设施老化，存在重大安全隐患。

### 三、工作要求

**1、务必提高政治站位，筑牢安全管理意识。**要再一次集中组织学习习近平总书记关于湖北十堰燃气爆炸事故重要指示和6月17日全国、全省安全生产电视电话会议精神，切实提高政治站位，增强“政治三力”（政治判断力、政治领悟力、政治执行力），不断提高防范安全生产管理责任事故的政治自觉、思想自觉、行动自觉，牢牢守住安全生产底线，为庆祝建党100周年营造安全稳定环境。

**2、务必强化监管责任，突出安全监管重点。**要根据《湖南省燃气管理条例》《湖南省燃气经营许可管理办法》等有

关规定，重点突出对燃气经营许可的事中事后监管；突出对管道燃气企业供气基础设施及配套管网建设、运营、应急管理工作的监管；突出对汽车加气站、瓶装液化石油气站的从业人员的资质、在职教育监管；突出对特许经营和安评企业资质的监管。重点抓好企业责任人的到岗到位、落实安全措施和设备设施的安全运行、隐患排查整治工作。

**3、务必强化具体措施，压实安全生产责任。**要按照益阳市安全生产“八条铁律”的要求，压实燃气行业监管责任，按照“谁主管谁负责、谁审批谁负责、谁检查谁负责”和“分级负责，属地监管”原则要求，进一步完善燃气安全管理制度。要压实燃气企业的主体责任，指导企业加强安全投入，落实安全教育培训；加强应急预案编制、备案、演练，全面提升安全管理水平，切实担负起安全生产职责，确保安全生产无事故。

**4、务必强化问题整改，落实销号制度。**要紧扣“落实安全责任，推动安全发展”主题，牢固树立“隐患就是事故”“发现隐患不整改就是渎职”的意识。要根据自查和督查组反馈的问题，举一反三，进一步开展拉网式安全风险隐患大排查、大整治行动，做到不留死角、不留盲区。对督导交办问题，要制定“三类清单”，按照“一单四制”机制，狠抓隐患整改，做到整改一处销号一处。

**5、务必严格行政执法，消除安全隐患。**要根据《中华人民共和国安全生产法》《国务院城镇燃气管理条例》《住

住房和城乡建设部等部门关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，会同城管、应急、消防、市监、交通、商务、公安等相关部门开展联合执法行动，严厉打击安全隐患“拒不整改”“屡教不改”等违法违规行为，坚决防范和遏制安全事故发生。

益阳市住房和城乡建设局

2021年6月30日

---

抄送：各区县政府

---